

Manual de instrucțiuni
Termo-higrometru digital
Cat. Nr. 30.5026.01

Vă mulțumim că ați ales acest instrument de la TFA.

Înainte de utilizare:

Asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

Urmând manualul de instrucțiuni de utilizare se va preveni deteriorarea dispozitivului și pierderea drepturilor dvs. legale asupra defecțiunilor datorită utilizării incorecte. Nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune apărute ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni.

Vă rugăm să țineți cont, în special, de recomandările de siguranță!

Consultați acest manual pentru referințe ulterioare.

Sunt incluse:

- Termo-higrometru
- Baterie 1 x CR 2032
- Manual de instrucțiuni

Pentru siguranța dvs.:

- Produsul este destinat exclusiv domeniului de utilizare descris mai sus. Produsul trebuie utilizat numai cum este descris în aceste instrucțiuni.
- Sunt interzise reparațiile și modificările neautorizate ale produsului.
- Produsul nu trebuie utilizat pentru informații publice, ci este destinat uzului casnic.



Atenție!

Risc de accidentare:

- Nu lăsați aparatul sau bateriile la îndemâna copiilor.
- Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate, dezmembrate sau reîncărcate. Risc de explozie!
- Bateriile pot fi fatale în caz de înghițire. Dacă o baterie a fost înghițită, chemați imediat asistență medicală.
- Bateriile conțin acizi dăunători. Bateriile descărcate trebuie schimbate cât mai curând posibil pentru a preveni scurgerea lor.
- Scoateți bateria dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Purtați mănuși și ochelari de protecție rezistenți la substanțe chimice atunci când umblați cu baterii scurte.

Informații importante privind siguranța produsului:

- Nu plasați produsul în apropierea temperaturilor extreme, vibrațiilor și nu îl expuneți la șocuri.
- Curățați instrumentul cu o cârpă moale. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare.
- Protejați-l de umiditate.

Noțiuni de bază:

- Scoateți suportul (vedeți semnul).
- Deschideți compartimentul pentru baterii rotind capacul în direcția săgeții folosind o monedă și scoateți banda de izolare. Închideți din nou compartimentul pentru baterii.
- Toate segmentele ecranului LCD se vor aprinde pentru aproximativ câteva secunde.
- Aparatul este gata de utilizare.
- Ecranul superior afișează temperatura interioară.
- Ecranul inferior afișează umiditatea interioară.
- Scoateți bateria pentru a opri instrumentul.

Valorile maxime și minime:

- Apăsăți butonul MAX / MIN .
- Pe ecran apare MAX.
- Cea mai ridicată temperatură și umiditate interioară de la ultima resetare sunt afișate.
- Apăsăți din nou butonul.
- Pe ecran apare MIN.
- Cea mai scăzută temperatură și umiditate interioară de la ultima resetare sunt afișate.
- Pentru a reveni la afișajul actual de temperatură, apăsați încă o dată butonul. Instrumentul va ieși automat din modul MAX / MIN dacă nu este apăsat niciun buton într-o perioadă mai lungă de timp.
- Apăsăți butonul  în timp ce sunt afișate cele mai ridicate sau cele mai scăzute temperaturi și umidități pentru a șterge valorile înregistrate.
- --. °C și --. % apar pe ecran.

Indicarea temperaturii:

- Apăsăți butonul  pentru a schimba între °C (Celsius) și °F (Fahrenheit) ca unitate de temperatură.

Nivel de confort:

Pe afișaj apare o pictogramă cu o față zâmbitoare pentru a indica nivelul de confort al climatului interior (40% .. 60%).

Poziționarea și montarea:

Instrumentul poate fi așezat pe orice suprafață plană cu ajutorul suportului detașabil, sau poate fi montat pe perete cu ajutorul orificiului de pe spatele aparatului.

Eliminarea deșeurilor:



Nu aruncați niciodată bateriile și bateriile reîncărcabile în deșeurile menajere. În calitate de consumator, sunteți obligat în mod legal să le duceți în magazine sau într-un loc de colectare adecvat, în funcție de reglementările naționale sau locale, pentru a proteja mediul. Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Acest instrument este etichetat în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Nu aruncați acest instrument în deșeurile menajere. Utilizatorul este obligat să ducă dispozitivele scoase din uz la un punct de colectare pentru colectarea echipamentelor electrice și electronice, asigurând eliminarea compatibilă cu mediul.

Specificații:

Interval de măsurare	
Temperatură interioară:	0 °C... +50 °C (32 °F ...122 °F) °C/°F comutabil
Acuratețe:	+/- 1°C
Umiditate:	20%RH ~ 99%RH
Acuratețe:	+/- 4 % între 30 ...80 % rH, altfel 5%
Consumul de baterie:	Baterie tip pastilă CR 2032
Dimensiuni:	68 x 58 x 12 mm
Greutate:	27,9 g (inclusiv bateria)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D - -97877 Wertheim
 Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără acordul scris al TFA Dostmann. Datele tehnice sunt corecte în momentul imprimării și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Cele mai recente date tehnice și informații despre produsul dvs. pot fi găsite introducând numărul de produs pe pagina noastră www.tfa-dostmann.de.

1/15

Depanarea:	
Probleme	Soluții
Nicio afișare	Asigurați-vă că polaritatea bateriei este corectă (polul + în sus)
	Schimbați bateria
Afișare incorectă	Schimbați bateria