

Upute za uporabu

Kat. br. 30.5060

Digitalni termo-higrometar

- Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute. Proizvod koristite isključivo na način opisan u ovome priručniku. Posebno obratite pozornost na sigurnosne napomene!
- Čuvajte ove upute za buduću uporabu!



UPOZORENJE!

- Držati izvan dohvata djece. Baterije sadrže štetne kiseline. U slučaju gutanja ili kontakta s kožom, očima ili sluznicama, odmah se обратите liječniku!
- Bateriju ne bacati u vatu, ne kratko spojiti, ne rastavljati niti puniti. Postoji opasnost od **eksplozije!**




PAŽNJA!

- Samovoljno popravljanje, preinake ili izmjene uređaja nisu dopuštene.
- Ne izlagati uređaj ekstremnim temperaturama, vibracijama ili udarcima.
Samo za uporabu u zatvorenom prostoru. Zaštititi od vlage!
Uredaj čistiti mekanom, lagano vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna ili otapala!

Puštanje u rad i upotreba

- Otvorite poklopac za baterije pomoću odgovarajućeg odvijača i uklonite izolacijski trak baterije. Zatvorite poklopac i pričvrstite ga.
Na zaslonu će se prikazati temperatura i vlažnost zraka. Smajli prikazuje razinu udobnosti (vidi sliku 1).

Fig. 1



- Ako uređaj neko vrijeme ne koristite, izvadite bateriju kako biste ga isključili.
- Ako uređaj ne radi ispravno, zamjenite bateriju (plus pol prema gore).
- Ako ni nakon toga uređaj ne radi, obratite se trgovcu kod kojeg ste ga kupili.
- Uredaj ima mogućnost vješanja i preklopni stalak.

Zbrinjavanje otpada (simboli prikazati posebno)

Stari elektronički uređaji i prazne baterije ne smiju se odlagati s kućnim otpadom.

Kao potrošač, dužni ste, prema važećim nacionalnim ili lokalnim propisima, iskorištene baterije i akumulatore odnijeti na odgovarajuće sabirno mjesto ili u trgovinu, a električne i elektroničke uređaje predati na određena mjesta za zbrinjavanje.

Povrat je besplatan.

Oznake za sadržane teške metale: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

**UPOZORENJE!**

Pogrešno odlaganje baterija može prouzročiti štetu za okoliš i zdravlje!

Baterije koje sadrže litij mogu izazvati požar ili eksploziju ako su izložene toplini ili oštećenju.

Tehnički podaci

Temperatura	
Mjerno područje	-9,9 °C ... +50 °C
Preciznost	+/- 1 °C
Vlažnost zraka	
Mjerno područje	10 ... 95 % relativne vlage
Preciznost	+/- 5 % (pri 35 % ... 75 %), inače +/- 8 %
Interval mjerjenja	1 minuta
Prikaz LL/HH	Iznad ili ispod mjernog raspona
Napajanje	1 x CR 2032 (uključena)
Proizvođač baterije	DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan City, Guangdong, Kina
Trajanje baterije	približno 12 mjeseci
Dimenzije	45 x 15 (30) x 58 mm
Težina	24 g (samo uređaj)

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Njemačka

05/25