


TFA®**CE UK CA****Kat. Nr. 30.1047****THERMO JACK - Digital sondtermometer**

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den

- Var noga med att läsa bruksanvisningen noggrant.
- Genom att följa och respektera bruksanvisningen för användning förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av defekter på grund av felaktig användning. Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner.
- På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem.
- Var särskilt noga med säkerhetsråden!
- Behåll den här bruksanvisningen för framtida referens!

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Utfällbar termometer i fickformat
- Sond 60 mm
- Stänksäker, IP 65
- Automatisk avstängning
- Temperaturmätning av vätskor, pastor och halvfasta material för hushåll, företag och hobby, även för livsmedelskontroller enligt HACCP och EN 13485

3. För din säkerhet

- Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Produkten får endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
- Produkten får inte användas för medicinska ändamål.

**Varning!
Risk för skada:**

- Förvara den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Var försiktig när du använder sonden. Förvara alltid instrumentet infällt.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. **Explosionsrisk!**
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

**Viktig information om produktsäkerhet!**

- Placera inte enheten i närheten av extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Endast sonden är värmebeständig upp till 250 °C.
- Placera aldrig sonden direkt över eld.
- Sänk inte ned bildskärmsapparaten i vatten. Vatten kan tränga in och orsaka fel. Ej lämplig för diskmaskin.

4. Komma igång

- Öppna batterifacket genom att vrida locket åt vänster med ett mynt och ta bort isoleringsremsan. Stäng batterifacket igen.
- Dra av skyddsfolien på displayen.
- Fäll ut sonden.
- Alla LCD-segment tänds i några sekunder.
- Enheten är nu klar att användas.
- Sensorn är placerad i sondens spets. För att mäta temperaturen, sätt in sonden minst 2 cm i objektet.
- Sondens har en total vinkel på 180 °.

**Instruction manuals**www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals**THERMO JACK - Digital sondtermometer**

- Stäng av instrumentet genom att vika i sonden igen.
- När enheten inte används stängs den automatiskt av efter 10 minuter, även i utfällt tillstånd. För att aktivera instrumentet igen, vik in sonden i 4 sekunder och vik sedan ut det igen. Enheten är nu klar att användas.

5. Temperaturindikation

- Tryck på knappen °C/°F som är placerad inuti batterifacket för att växla mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

6. Skötsel och underhåll

- Rengör den med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta bort batteriet om du inte använder produkten under en längre tid.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

7. Batteribyte

- Öppna batterifacket genom att vrida locket åt vänster med ett mynt och sätt i ett nytt batteri CR2032 (+ pol ovan).
- Stäng batterifacket genom att vrida locket åt höger med ett mynt.

8. Felsökning

blem	Lösningar
Inget visas	→ Il ut sonden (vik först in) → Se till att batteriets polaritet är korrekt (+ pol ovan) → Byt batteri
Felaktig visning	→ Kontrollera sondens position → Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

9. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingsystem som har upprättats.

**Kassering av den elektriska enheten**

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta utjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompabilt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

**Kassering av batterierna**

Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt bortskaffande hos återförsäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Namnen på de tungmetaller som ingår är:

Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

TFA®**Kat. Nr. 30.1047****Bruksanvisning****TFA®****Kat. Nr. 30.1047****THERMO JACK - Digital sondtermometer**

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinhållande elektriska och elektroniska apparater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.

**Varning!
Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!****Varning!
Batterier som innehåller litium kan explodera**

- Gamla batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller litium (Li= litium) utgör en hög risk för brand och explosion på grund av värme eller mekaniska skador med potentiellt allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Var särskilt uppmärksam på korrekt bortskaffande.

10. Specifikationer

Mätområde Temperatur:	-40 °C... +250 °C / -40 °F... +482 °F
Noggrannhet:	±0,5 °C vid -20 °C...+150 °C, annars ±1,0 °C
Upplösning:	0,1 °C
Drifttemperatur:	0°C...+50°C / +32°F...+122 °F
Standarder:	EN13485
Skyddsklass:	IP65
Effektförbrukning:	Knappcellsbatteri 1x CR2032
Dimension:	116 (192) x 38 x 20 mm
Vikt:	39 g (endast instrument)

Denna produkt uppfyller riktlinjerna enligt EN 13485.

Lämplighet: S, T (Lagring, Transport)

Plats: E

Noggrannhetsklass: 0,5

Mätområde: -40°C...+250°C

I enlighet med EN 13485 är detta instrument föremål för regelbundna inspektioner enligt EN 13486 (rekommendation: årligen)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

05/22